

-LEGENDA-

PS - Porcelánová svorkovnica 400 V .

K1, K2, K3, K4 - Kontrolky 230 V (platne pod prúdom) .

K5 - Kontrolka 230 V (trúba pod prúdom, zapnuté ventilátory) .

K6 - Kontrolka 230 V (Ohrev trúbi) .

VP1 , VP2, VP3, VP4 - Výchrevné platne 2600 W/400 V .

PK1, PK2, PK3, PK4 - Prepínač keramický 0-6-400 V .

PK5 - Prepínač keramický 0-1-0-1 / 230 V.

PT - Pracovní termostat 50-280 °C 230 V / 20 A .

ST – Elektromagnetický spínač 400 V / 12 A .

M1, M2 - Motor ventilátora 230 V / 30 W .

VT1, VT2 - Výchrevné teleso trúby 2000 W / 230 V .

