

P.PCE - 910 SC, P.SPE-940 SC, P. SPE-960 SC, - Schéma El. zap.

-LEGENDA-

RS - Radová svorkovnica 400 V .

K1 - Kontrolka 230 V (trúba pod prúdom)

K2 - Kontrolka 230 V (Ohrev trúby) .

PK - Prepínač 42.04000.020 0-1-2-3 400 V .

PT - Pracovný termostat 50-300 °C, 400 V / 16 A

M - Motor ventilátora 230 V / 30 W .

VT1 - Výchrevné teleso trúby spodné 3x670 W / 230 V .

VT2 - Výchrevné teleso trúby vrchné 3x670 W / 230 V .

VV - Vypínač ventilátora 230V / 16 A .

