

P.KE-400 M Schéma El. zap.

-LEGENDA-

HS - Hlavná svorkovnica 400 V .

HV - Hlavný vypínač .

ST1-ST3 - Stykače .

BT - Bezpečnostný termostat .

TS - Tlakový spínač .

OT1-OT6 - Ohrevné telesá .

K 1 - Svetelná kontrolka prehriatia ohrevu .

K 2 - Svetelná kontrolka zapnutia ohrevu .

P - Prepínač výkonu ohrevu .

