

## P.PCE - 920 SC - Schéma El. zap.

### -LEGENDA-

RS - Radová svorkovnica 400 V .

K1, K3 - Kontrolka 230 V (trúba pod prúdom)

K2, K4 - Kontrolka 230 V (Ohrev trúby) .

PK1, PK2 - Prepínač 42.04400.002 0-1-2-3 400 V .

PT1, PT2 - Pracovný termostat 50-300 °C, 400 V / 16 A .

M1, M2 - Motor ventilátora 230 V / 30 W .

VT1, VT3 - Výhrevné teleso trúby spodné 3x670 W / 230 V .

VT2, VT4 - Výhrevné teleso trúby vrchné 3x670 W / 230 V .

VV1, VV2 - Vypínač ventilátora 230V / 16 A .

