

P.SE-940 ASC - Schéma El. zap.

-LEGENDA-

S - Svorkovnica 400 V .

K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7 - Kontrolka 230 V .

KP1, KP2, KP3, KP4 - Prepínač 0-1-2-3 400 V .

VP1, VP2, VP3, VP4 - Varná platňa 230V-3000W .

RS - Radová svorkovnica 400 V .

PK - Prepínač 0-1-2-3 400 V .

PT - Pracovný termostat 50-300 °C 400 V / 16 A .

M - Motor ventilátora 230 V / 30 W .

VT1 - Výchrevné teleso trúby spodné 3x670 W / 230 V .

VT2 - Výchrevné teleso trúby vrchné 3x670 W / 230 V .

VV - Vypínač ventilátora 230V / 16 A .

